Requerimientos a Transportistas

Tecniquimia Mexicana S.A de C.V mantiene Sistemas de Administración de Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente, según las normas internacionales ISO 9001 e ISO 14001 y el protocolo de Responsabilidad Integral, conforme a ellos se establecen procesos de evaluación y selección de proveedores de Transportes, por lo que se les requiere lo siguiente:

Para cada solicitud de recolección y/o entrega se deben cumplir los Requerimientos Legales aplicables en transportación de carga general y especializada, incluyendo lo establecido en transportación de materiales y residuos peligrosos. Además de lo anterior Tecniquimia Mexicana S.A de C.V de acuerdo con sus Sistemas de Administración de Calidad y Ambiental solicita lo siguiente:

Unidades de Transporte:

- Tarjeta de Circulación de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte.
- Permiso de la SCT para carga general o especializada conforme a nuestros tipos de materiales y/o residuos peligrosos cuando así aplique.
- Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil por daños a terceros y al medio ambiente, incluyendo para la carga a transportar.
- Unidad en buen estado de funcionamiento, incluyendo las condiciones físico-mecánicas de los sistemas básicos del vehículo, Se revisará se cumpla con la Bitácora de Revisión Ocular Diaria de la Unidad.
- Carga especializada: Portar Banderolas, los Rombos de seguridad en transporte según corresponda al material transportado, y el cartelón del SETIQ.
- Equipo de emergencia completo y en buen estado (Extintor, Material Absorbente, Pala, 2 Conos o Triángulos Reflectantes de advertencia, 2 calzas o cuñas bloqueo, Kit de Derrames, torreta y alarma de reversa, botiquín de 1os auxilios, llanta refacción etc.).
- La unidad debe portar GPS, y seguir la Ruta Segura encomendada.

Unidades tipo Autotanque o Pipa:

Adicional a lo anterior deben cumplir con lo siguiente:

- Preferentemente el Autotanque o Pipa debe ser con interior en Acero Inoxidable, y contar con deflectores o rompeolas.
- Contar con mínimo 2 válvulas para la descarga una principal y una secundaria en la toma de descarga.
- Portar cuando así se le indique: bomba, mangueras y conexiones conforme al tipo de material a manipular.
- Salida de descarga tipo conexión rápida macho en 3 ó 2 pulgadas.
- Proporcionar cuando le sea requerido el certificado o comprobante de limpieza interna de la unidad.

El Chofer:

- Licencia tipo “B, C, o E” para conducción de vehículos de carga General, y Tipo “E” obligatorio para conducción de vehículos de autotransporte federal de carga especializada que transporten materiales y residuos peligrosos.
- Equipo de protección personal para el chofer de la unidad (Zapatos, casco, lentes, y guantes de seguridad)
- Para el caso de fletes a empresas como Ternium, TAMSA, etc., el chofer también deberá contar con lo siguiente: chaleco reflejante, zapatos de seguridad, lentes de seguridad y casco de seguridad con barbiquejo, tapones auditivos, camisa de mezclilla manga larga de preferencia con logotipo de Cía. Transportista; portar una Identificación vigente con fotografía. En muchos casos, deberá lograr la aprobación de los cursos y/o exámenes dictados por dichas empresas para que se les permita su ingreso.
- Portar las Bitácoras de Horas de Servicio.
- Presentarse a brindar el servicio en buen estado físico, emocional y mentalmente.

Requerimientos a Transportistas

Expectativas de Calidad:

- ***Fecha de Entrega/Tiempo:*** Respetar las fechas acordadas de recolección y entrega final, notificar anticipadamente en caso de retraso. **(Revisar en anexo contactos de planta)**
- ***Unidades:*** presentarse en óptimas condiciones. (limpia, e identificable) en el caso de autotanques (pipas), esta deberá arribar descontaminada, es decir limpia y seca, incluyendo el interior del tanque, así como interiores de las tuberías y válvulas de carga y descarga; y si así lo dispone de la bomba; así mismo las pipas deberán traer sus conexiones rápidas de carga y/o descarga para adaptarse a mangueras de 3" y/o 2".
- ***Maniobras:*** El empaque del producto deberá de manipularse adecuadamente preservando la calidad del producto terminado y del empaque. Y siguiendo las normas de seguridad.
- ***Cantidad:*** Todos los embarques deben ser entregados sin faltantes, en el caso de pipas deberán coincidir con las comprobantes de báscula interna +/- 1%.
- Documentación: Es obligatorio al presentar las facturas anexar los comprobantes de recibo de la mercancía.
- ***Seguridad:*** Portar el Equipo de Protección Personal indicado por el cliente y/o hoja de seguridad del material transportado. Deberá asegurarse de que la carga transite bien sujeta y balanceada. Seguir los lineamientos de seguridad que le sean indicados por Tecniquimia Mexicana o nuestros clientes.
- ***Auditorias e Inspección***: Se realizarán revisiones internas continuas a las unidades para constatar el cumplimiento de estos puntos.

Evaluación:

Los requisitos anteriores serán evaluados permanentemente en base a nuestra política de mejora continua buscando proveedores confiables. Se les enviará anualmente dicha evaluación con nuestros comentarios.

Información de contacto:

Embarques y recibos	**Daniel Fernandez Diarte** Líder de Embarques y Recibo	daniel.fernandez@quakerhoughton.com
Embarques y recibos	**Daniela Fematt** Recepción de PT	daniela.fematt@quakerhoughton.com
Embarques y recibos	**Alex de LaRosa Zuñiga** Líder de Embarques y Recibo	alex.Delarosa@quakerhoughton.com
Embarques y recibos	**Hernan Rios** Supervisor de Almacén	hernan.rios@quakerhoughton.com
Pagos y entrega de evidencia	**Brandon Roque** Analista de Cuentas por Pagar	brandon.roque@quakerhoughton.com
Pagos y entrega de evidencia	**Estefany Torres** Analista de Cuentas por Pagar	estefany.torres@quakerhoughton.com
Pagos y entrega de evidencia	**Dennisse Valdez** Administradora de Oficina	dennisse.valdez@quakerhoughton.com
Solicitudes y Contacto	**Edgar Flores** Gerente de Operaciones y Cadena de Suministro	edgar.flores@quakerhoughton.com